CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Settore LL.PP. Manutenzione e Ambiente

Messa in sicurezza di frane e smottamenti di terreno e sistemazioni canali di scolo.
Località Monte Renzo-Montecretaccio

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

(art. 39 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii.)

Progettisti
Geom. Angelo Amabili
Geom. Romeo Capriotti

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Romeo Capriotti

Il Dirigente del Settore
Dott. Arch. Farpush Davarpanah

CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Settore LL.PP. Manutenzione e Ambiente

Messa in sicurezza di frane e smottamenti di terreno e sistemazioni canali di scolo.
Località Monte Renzo-Montecretaccio

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

(art. 39 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii.)

N°	Descrizioni	Importo	% lavori	% MDO	Importo MDO
1	Materiale per fondazione stradale	6.000,00	9,76 %	15,00 %	900,00
2	Pulizia canale collettore e scarpate	2.100,00	5,28 %	95,00 %	1.995,00
3	Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	42.900,00	84,96 %	18,00 %	7.722,00
	Totale	51.000,00	100,00 %	Importo Manodopera	10.617,00

Incidenza % della Manodopera **20,81%**

Nota: In assenza di riferimenti della Regione Marche, le valutazioni sono state riferite alle linee guida della regione Umbria.