

Dott. Geol. Daniele Morganti
 VIA SALARIA 138 - Tel. 0735/814117 - 338/4735359
 63031 VILLA S. ANTONIO (AP)

COMMITTENTE: Ditta Acciarri Giuliano

LOCALITA': Via della Resistenza, 34
 S. Benedetto del Tr. (AP)

OPERA: Realizzazione di un muro
 di sostegno.

UNITA':
 GEOLOGO: Dott. Morganti Daniele
 FINE PROVA:

TAV. Sondaggio DIAMETRO DEL FORO METODO DI PERFORAZIONE DATA
 Scala 1:100 N° S1 d iniziale (mm) 100 Carot. Continuo Inizio prova
 d finale (mm) 100 CAMPIONATORE TIPO Fine prova

QUOTE s.l.m. (mt.)	PROFONDITA' DAL P.C. (mt.)	POTENZA DELLA FORMAZIONE (mt.)	FORMAZIONI ATTRAVERSATE		PROFONDITA' DAL P.C. (mt.)	FALDA ACQUIFERA (mt.)	LIVELLO STABILIZZATO (mt.)	CAMPIONE DISTURBATO	CAMPIONE INDISTURBATO	POCKET PENETROMETER (kg/cm ²)	N° Cospette Catalogatrici	R.P.D. C2	SPT		TUBI DI RIV.	
			SEZIONE STRATIGRAFICA	DESCRIZIONE LITOLOGICA									Profondità (mt.)	Colpi (n)	d(mm)	Profondità (mt.)
	1			Limi sabbiosi e dabbie limose;												
	2			Sabbie limose con intercalati livelli di ciottoli;												
	3															
	4												3.50	8	11	16
	5			Ghiae in matrice sabbiosa.												
	6															
	7															
	8			F.F.												
	9															
	10															
	11															
	12															
	13															
	14															
	15															
	16															
	17															
	18															
	19															
	20															

NOTE: